BEST AVAILABLE COPY

ABSTRACT ATTACHED

19日本国特許庁

① 特許出願公開

公開特許公報

四53-134992

Dint. Cl.²

識別記号

10日本分類

庁内整理番号 6122--47 **43**公開 昭和53年(1978)11月25日

D 06 M 15/72 D 06 M 15/10 D 06 M 15/48

48 D 0 48 D 951 48 D 97 6122—47 7132—47 7132—47

発明の数 1 審査請求 有

(全 6 頁)

50仕上加工方法

20特

願 昭52-43769

22出

昭52(1977)4月15日

⑩発 明 者 雨宮邦夫

京都市伏見区深草西浦町2丁目 2番地の1 仰発 明 者 竹内崇郎

京都市伏見区西大手町307番地

同 西村元広

宇治市宇治戸ノ内33番地

⑪出 願 人 ユニチカ株式会社

尼崎市東本町1丁目50番地

明 総 書

1 発明の名称

仕上加工方法

2.特許請求の範囲

3.発明の鮮細な説明

本発明は繊維製品に永久的な帯電防止性、股水

性及び防汚性を付与せしめる加工方法に関するも のである。

一般に合成繊維は疎水性であり、強分を吸収する能力は乏しく、また疎水性のため、油性汚れが付着した場合、洗欄を行なっても汚れを完全に除去することが困難であり、さらに洗濯時に洗浴中の汚れを殴着して色が爆ずむなどの欠点を有している。さらに合成繊維は鬱電気を蓄積しやすく、脱着時の電響による不快感や、空気中の緩を吸収しての汚れなど多くの障害がある。

これらの欠点をかれ、従来より極々、 とか考えられているかれのに常覚しいる。 性及び防汚性を繊維制品に付与せした方の、 性及び防汚性を繊維制品に付きせる。 となく、洗べれらの性能を有していた性能をする。 となり返しの洗べれたはいっまたでは、 はないないではないでは、 はないではないでは、 はないでは、 はないでは、 はないでは、 はないでは、 はないでは、 はないでは、 はないでは、 はないでは、 はないで、 ないで、 はないで、 はな

特間昭53--134992(2)

足な方法は全くない。

従来の方法のなかで、ホリアルキレングリコー ルを含む化合物を繊維製品に付与せしめることに より、合成職継の帯電防止性、敗水性、防汚性を 向上せしめる方法はよく知られているが、現在ま でに提案されている方法は繰り返しの优温、ドラ イクリーニングに対する耐久性は全くなく、さら に染色監牢度を低下せしめる欠点を有している。

特にポリアルキレングリコールホリグリシジル エーテルとホリアミンまたは酸性触媒を併用して 永久帯電盼止性を繊維製品に付与せしめる方法は 有名であるか、職継の黄変、被染物の変色、染色 **監牢 度の低下および風合の便化などの欠点を有し** ている。

またボリエチレングリコールとテレフタル酸の 船重合物をホリエステル繊維に処理して、帯電防 止性、吸水性、奶汚性をポリエステル繊維に付与 せしめる方法も知られているが、染色監牢度を低 下せしめる欠点を有しており、またくり返しの死 准、ドライクリーニングに対する耐久性はほとん

どなく、さらにこの方法はポリエステル繊維にし か応用できない。

本発明者は先に特殊なポリエチレングリコール 、ジアミンと特殊なポリエチレングリコ - ルジグリ シジルエ・テルを使用して特別な処埋を行なりと とにより、優秀な帯電防止性を職権製品に付与せ しめる永久帯電断止加工方法を見い出していたか、 この加工方法において特殊のホリエチレングリコ - ルとテレフタル酸の重軸合物を特殊処理すると とにより、繊維製品に全く悪影響を与えることな く 50 回以上の洗檻、ドライクリーニングに耐え、 低温、低温の環境下でも秀れた効果を発揮する帯 電防止性、吸水性および防汚性を繊維製品に付与 せしめる加工方法を見いだし本発明に到達したも のである。

すなわち、本発明は分子量約 400~4000 のおり エチレングリコールジアミンと分子量 44~約2000 のポリエチレングリコールジグリシジルエーテル が1対1ないし1対5のモル比で存在する水浴療 を職機製品に付与することにより繊維重量に対し

て1%以上の函型分を付与せしめる第1工程、ひ きつづき乾燥後直ちに 130 ℃~ 150 ℃の温度にて 終処理を行なら第2工程、さらに室温にて 24 時 間以上政権させる第3工程、次いで分子貢が約 1000 ~ 3000 のポリエチレングリコールとテレフォル 酸の平均重縮合度が3~10である重縮合物を蘇 維重量に対して 0.1~5%含む水谷散中で処理す る第4工程より成ることを特徴とする繊維製品の 帯電断止、嵌水、断汚加工方法である。

本発明方法においては、ポリエチレングリコ -ルジアミンとボリエチレングリコ - ルジグリシジ ルエ・テルを繊維に付与せしめ、繊維上で導催性 の3次元構造高分子膜を形成せしめた後にポリエ チレングリコールとテレフタル膜の重脳合物の水 俗液で処埋することが重要であり、この方法によ ってのみ、低温、低温の環境下においても後滑な 効果を示し、軟り返しの沈溢、ドライクリーニン グに耐欠うる帯電防止性を職継製品に付与せしめ ると同時に繰り返しの洗濯、ドライクリ・ニング に耐えりる股水性、防汚性をポリエステル繊維の

みでなく全ての合成繊維に付与せしめることがで きるのである。 ポリエチレングリコ・ルジアミン とポリエチレングリコールジグリシジルエ・テル 並びにポリエチレングリコ・ルとテレフタル酸の 顛離合物を间時に職継に付与せしめても、またぉ リエチレングリコ・ルジアミンとポリエチレング リコ・ルジグリシジルエ - テルガ高分子膜を職離 上に杉成せしめる以前にポリエチレングリコ・ル とテレフタル飯の重脳合物を繊維に付与せしめて も一時的な効果は待られるが、繰り返しの疣猫、 ドライクリーニングに耐える帯電防止性、吸水性、 および防汚性を得ることはできない。

本発明方法で使用するボリエチレングリコ・ル ジアミンは一般式が

 $NH_2-CH_2-O+OH_2-CH_2-O\to_mCH_2-NH_2$ (皿は10~90の整数)

で表わされるもので、ポリエチレングリコールに イソシアネートを付加せしめ、これに水薯を添加 することによって待られる。ポリエチレングリコ - ルの分子量は約 400~4000 のものが使用可能で

特別昭53-134992(3)

あり、分子量が 400 以下の場合充分な帯電防止性 を繊維に与えることができない。また分子量が 4000 以上のものは水に難浴で使用することが困難である。

ポリエチレングリコ - ルジグリシジルエ - テル は一般式が

CH_CH - CH_2 - O + CH_2 - CH_2 - O + h CH_2 - CH_2

(nは1~45の整数)

で表わされ、ポリエチレングリコ・ルのエピクロルヒドリンより誘導される。ポリエチレングリコ・ルの分子量が 44~約 2000 のものが使用可能であり、分子量 2000 以上のものは無り返しの洗着、ドライクリ・ニングに対して充分な耐久性を有する帯電防止性を繊維に付与せしめることができな

ポリエチレングリコールジアミンとポリエチレングリコールジグリシジルエーテルはモル比率にて1对1から1対5の範囲で使用すべきであり、 この範囲よりポリエチレングリコールジアミンが 多くなると繊維の黄変や被染色物の変色を起こし、またホリエチレングリコ・ルジグリシジルエ・テルがこの範囲より多くなると繰り返しの洗剤、ドライクリ・ニングに対する耐久性が全く得られない。

ポリエチレングリコ・ルジアミンとポリエチレングリコ・ルジグリシジルエ・テルの使用量は破処理物の複類、形態により異なるが繊維重量に対して両者の合計が固形分で1%以上必要であり、1%以下では充分な帯電防止性能を繊維に付与することができない。

ポリエチレングリコ・ルとテレフタル酸の重軸合物のポリエチレングリコ・ルの分子量は 1000 ~ 3000 が好ましく、分子量が 1000 以下であれば目的とする充分を性能は得られず、また分子量が 3000 以上になれば重縮合度にも影響されるが水に難溶となり使用上、取扱いが困難となる。ポリエチレングリコ・ルとテレフタル酸の重軸合度は 3 ~ 1 0 が適当であり、富合度が 3 以下の場合、耐久性を有する吸水、防汚性能を磁機に付与せし

めることが困難であり、重合度が 10 以上になると、ポリエチレングリコールの分子量にもよるか、水に難答の重融合物となり、使用することが困難である。

先にも述べたように本発明方法は4つの工程より成ることを特徴としている。

まず第1工程でポリエチレングリコールジアミンとポリエチレングリコールジグリシジルエーテルの低合水解版に後処理物を含養せしめて均一に 被るか、またはスプレーで散布するかにより、ポリエチレングリコールジアミンとポリエチレングリコールジアミンとポリエチレングリコールジアミンとポリエチレングリコールジグリシジルエーテルの低合物を解離に 付与せしめ、次いで適常の方法にて 100 ℃ ~ 13 ℃ の温度で乾燥を行なり。

乾燥後値ちに 130 °C ~ 150 °C の無処理を 3 0 秒 ~ 2 分間行なり(第 2 工程)が、 この工程は本発明方法の重要な工程の一つであり、 この工程を省いても労電防止性能を職難に付与せしめることは可能であるか、 5 0 回以上の洗滌、ドライクリーニングに耐える労電防止性能を付与せしめること

はできない。この無処理は乾燥直後少なくとも 2 時間以内に行なり必要があり、乾燥後長く放置すると最終的に得られる帯電防止性能にバラッキがでてくる。また無処理条件は被処理物の種類、形態によって異なるが 130 °C ~ 150 °C で 3 0 秒~ 2 分間の範囲で行なりべきであり、温度が 150 °C を越えたり、 2 分間以上の処理を行なりと職組の資産、被棄物の変色がおきる。

概処理を行なった後、室温にて 2 4 時間以上放置(第 3 工程)し、次いでポリエチレングリコールとテレフタル像の重船合物の水浴液で処理(第 4 工程)を行なうが、第 2 工程の機処理後、第 3 工程の放置時間を削いて直ちに第 4 工程の処理を行なうと、耐久性を有する常電防止性能を翻離中に行なっと、耐久性をできない。また放置期間中に6 0 ℃以上の高温で長時間置くと、繊維の食変、破染物の変色がおころので注意しなければならない。

以上の3工程により耐久性を有する帯電防止性 を繊維に付与せしめることができ、一時的なWork、

特開昭53-134992、4)

防汚性も得られるが、耐久性のある吸水、防汚性を繊維に与えることはできず、第4工程のポリエチレングリコールとテレフタル酸の重縮合物の水溶液で処理することにより50 個以上の繰り返しの沈亀、ドライクリーニングに対する耐久性を有する吸水、防汚性能が得られる。

に限らず全ての合成職権に繰り返しの洗浄、ドライクリーニングに耐え得る股水、防汚性能を繊維に与えることができる。該重組合物が被処理物重量に対し0.1%以下の水路液で処理を行なっても目的とする性能は待られない。

該重縮合物水溶液処理用の機械装置としては、 彼処理物の融強、型態により適当なものを選べば よく、オーバーマイヤー型染色機、ビーム型染色 機、ジッガー、ウインス、液流型染色機などのバ ッチ式染色機を使用すればよい。

以下、実施例によって本発明方法を具体的に説明するが、実施例中の帯電防止性、嵌水性、防汚性の適定方法は次の通りである。

(帯能防止性能)

飲料を絶乾後、20°C 40 5RH の雰囲気中に46 時間放置後、次の半減期及び摩擦帯電圧の適定を 行なった。

1) 半減期

央戸商会 (株) 製のスタティック オネストメーターを使用し、試料を 1730 RPMの速度で回転する回転板に能き 、一端から 10,000V の電圧をかけ、他端からオシロスコープで試料の帯電圧を検出する。 負荷電圧を取り去った後、試料の初期帯電圧が半減するまでの時間を測定した。

11) 摩擦帯電圧の測定方法

奥亜商会 (株) 製のロータリースタティックメーターを使用し試料を回転速度 725 RPM で総布金巾3号と荷重 400 g で彫掛せしめ、オシロスコープで帯電圧を御定した。

〔吸水性能〕

20℃ 65 % RH の室にて 1 昼夜放置して関連した試料について次の方法で測定を行なった。

1) 海下法

試料に0.04 ml の水滴を満下し、水滴の特殊な

反射がなくなるまでの時間を測定した。

11) 敗上げ法

中 2.5 cm の飲料の一端を水に漫し、3分間に收 い上げられた水の高さを測定した。

() () 方性能)

1) 再污染性

ランド・オ・メ・タ・化て駄料(10cm×10cm) 3 枚と汚れの葉*1 1 g および洗剤(ドデシルベン ゼンスルホン酸ツ・ダとトリポリリン酸の 5 54 水 溶液) 200 m1化て 40℃ で 1 時間の汚れ付着処理 を行ない、布の汚れ具合をグレ・スケ・ルで判定 した。

11) 芳染性

洗剤を使用せずに汚れの葉*1のみで再汚染性 閲 定法と同様の汚れ付着処理を行ない、布の汚れ具 合をグレースケールで判定した。

班) 幾留汚れ

汚染性を判定した試料をランド・オ・メーター にて洗剤(ドデシルペンゼンスルホン酸ソーダと トリポリリン酸ソーダの 5 84 水溶液) 200 ml にて

特開昭53-134992(5)

40℃で 15 分間の洗浄を行ない汚れ具合をグレ - スケ・ルにて判定した。

*1 汚れの葉; ドライクリーニング汚れ、人工油性汚れ (ステアリン散 15%、オレイン酸 15%、 牛脂硬化油 15%、オリーフ油 15%、 セチルアルコール 10%、コレステロール 5%、 関型パラマイン 25%) および電気掃除機探取汚れ (家庭用 200 メッシュ)を 1:2:3 の割合に近合したもの。

1v) OR性

Nujol (試楽1級)を試料に 0.2 ml 高下 し、2 0 時間室温にて放置後、家庭洗層機(松下電器(株) 製全自動洗濯機 NA-5580 型)にて新ザブ(花王石鹼(株) 製洗剤)を 1 5½ 使用して洗濯を行ない、付滑状態をグレースケールにて判定した。(洗濯方法)

松下電器(株) 製全自動洗濯機 NA-5580 型を使用し、新ザブ(花王石軸(株)製)を 0.5 84人れて 4 0でで 1 0 分間の洗濯を行ない、さらに常温で 5 分

ングリコールジグリンジルユーテル 20 重量部および水 960 塩量部より成る此合水浴液中に浸漉し、酸り率 60 %で均一に嵌り、 100 ℃で 3 分間乾燥した後直ちに 145 ℃、 1 分間の添処埋を行ない、さらに 4 8 時間室温にて放置した後、 9 0 ℃ 2 0 分間の過光を行ない、乾燥した。

(C) 上記(B) のポリエチレングリコールジアミンとポリエチレングリコールジグリシジルエーテルの

近合水溶液を同一方法で付与せしめた後、同一条件で乾燥、無処埋及び放置し、次いで前配(A)
と同様のポリエチレングリコールとテレフタル酸

水溶液にて俗比1対20で90℃、20分間の処理
を行ない、水洗、乾燥した。

間のすすぎを3回行なった後脱水、乾燥する1サイクルを洗濯1回とした。

(ドライクリ - ニング方法)

シリンダー銀ドライクリーニング試験機を使い パークレン中で常温化で 15 分間の処理を行ない 軽くすすいだ後、脱水、乾燥する 1 サイクルをド ライクリーニング 1 回とした。

寒肠例 1

ポリエステル加工糸を使って製織した穀織物について通常の朝線、染色、乾燥を行なった後、次の(A),(B),(C)の各処埋を行なった。本発明方法は(C)に該当する。(A),(B)は各々比較例である。

- (A) 分子量 2000 のポリエチレングリコールとテレフタル酸の重縮合物(平均分子量 7000)1 重量 部と水 999 重量部より成る水溶液にて浴比 1 対 2 0 で 9 0 ℃、2 0分間の処理を行ない、次いで水疣、乾燥した。
- (B) ポリエチレングリコールの分子量が 1000のポリエチレングリコールジアミン 20 監量部、ポリエチレングリコールの分子量が 600 のポリエチレ

第 1 表 (带電防止性)

1	(15/01)-	未洗	洗濯	洗濯	洗濯	リーニング	トライ	トライ クリーニング
僧	档	<i>~u</i> .	5 回後	10回後	50回後	5回後	10回後	50回後
*	未処理	100ELL	100以上	_	_	100以上		
*	A(H-180591)	4.0	100以上	_	_	100以上	_	_
期	H(HEEFI)	2.3	1.0	1.1	2.1	2.1	1.0	1.1
秘	C(458920	0.5	1.0	1.2	2.5	1.0	1.5	1.5
	未処理	7000	8800	_	_	7900	_	_
掛帯	A	300	5700		<u> </u>	6000	_	
箟圧	В	250	100	100	200	100	100	100
(V		150	100	100	200	100	100	100

第2 数(吸水性)

K T	世间	未洗	洗濯 5 回後	佐瀬 10回後	洗禮 50回後		ライ クリ モング 10回後	
· · ·	未処埋	10	180UL	_	_	180以上		_
	A	1以F	180以上	_	_	180以上	_	_
***	В	1 <i>U</i> F	1800LE	· —	_	180JJL	_	_
)	С	1以F	1 以下	1以下	2)以下	1以下	1以
-	未処埋	5.0	0.1			0.1		· —
1	A	10.5	0.1			0.1		
	ь	11.0	0.1			0.1	_	_
)	С	12.0	9.3	8.0	7.5	10.0	10.0	9.0

第 3 表 (防汚性)

į		יז נש	, iz. ,					
	先列。[5] 一。回数	未洗	洗濁 5回餐	洗濯 10回後	洗權 50回後	ドライ クリーニング 5 回る	15イ クリーニッグ 10回後	ドライ クリーニング 50回後
再	未处理	2	2	- 1		2		_
汚	A	5	2	_	-	2		_
染性	В	5	2		.—	2		
(188)	C	5	5	4-5	4	5	5	4
75	未处理	1	1	_		1		
染	A	3 — 4	1	- 7		1		
性	В	3 — 4	. 1		_	1		
(669)	С	3 4	3-4	5	3	5 — 4	3 — 4	3
強	未処埋	2	2	- ;		2		
2	A	5	2	- 1		2		
方れ	В	5	2	- 1	- !	2		
(88)	C	5	5	5	4	5	- 5	4
0	未処理	2	2			2		
R	A	5	2	- 1		2	_	
性	В	5	2			2	_	
(849)	C i	5	5	5	4	5	5	4

第 1 ~ 第 5 表から 明らかな如く、比較例 (A) では耐久性のある帯電筋止性、吸水性及び防汚性が得られず、また比較例 (B) では耐久性を有する帯

特別的53-134992(6) 電防止性は待ちれるが、耐久性のある吸水性及び防汚性は待ちれなかった。これに対し(U)の本発明方法では50回の繰り返しの洗濯及びドライクリーニングに耐える帯電防止性、吸水性及び防汚性を繊維に付与せしめることができた。

特許出顧人 ユニチカ株式会社

JP 53-134,992 A

(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

002203588

WPI Acc No: 1979-02729B/ 197902

Antistatic, water-absorbing and antifouling treatment of textiles - comprises applying aq. soln. contg. polyethylene glycol diamine and

-diglycidyl ether, heat treating, standing etc.

Patent Assignee: UNITIKA LTD (NIRA)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 53134992 A 19781125 197902 B
JP 82014471 B 19820324 198215

Priority Applications (No Type Date): JP 7743769 A 19770415

Abstract (Basic): JP 53134992 A

Process comprises (a) applying aq. soln. contg. polyethylene glycol diamine of mol. wt. 400-4000 and polyethylene glycol diglycidyl ether of mol. wt. 44-2000 at a molar ratio of 1:1-1:5 to provide the textile with >1% of the solid; (b) heat-treating at 130-150 degrees C, immediately after drying; (c) standing for >24 hrs. at room temp.; and (d) treating in an aq. soln. of polycondensn. prod. with ave. polycondensn. degree 3-10 from polyethylene glycol of mol. wt. 1000-3000 and terephthalic acid.

Process is used e.g. to treat polyesters.

Derwent Class: A23; A25; A87; F06

International Patent Class (Additional): D06M-015/72

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.